

## 4.2 SPIELPLATZ KAPELLENWEG

02



Gemeindeteil	Holm
Flächentyp	Spielplatz
Flächengröße	~ 7900 m <sup>2</sup>
Alterszuordnung	3 – 12 Jahre
Anzahl Spielgeräte	11
Umliegende Siedlungsstruktur	MF, TS Feriensiedlung, Klinik
Quartiersbezeichnung	Kalifornien-West/ Holm XXI, XXII
Besondere Merkmale	

### Spielplatzbeschreibung

Der Spielplatz Kapellenweg liegt zwischen zwei touristisch genutzten Feriensiedlungen. Zum einen mit überwiegend Einfamilien- u. Doppelhaushälften und zum anderen mit Geschosswohnungsbau. Der Spielplatz liegt auf einer Wiese umgeben von Feuchtgebiet und hohen Schilfflächen. Der Strand ist ca. 500m entfernt. Die Erschließung erfolgt überwiegend über den angrenzenden Radweg. Eine wenig befahrene Anliegerstraße wird durch einen ca. 20m breiten Gehölzstreifen vom Spielplatz abgetrennt. Das Gelände ist vom stark frequentierten Radweg gut einsichtig. Auf der Fläche befinden sich um die 10 Spielgeräte welche bunt angeordnet auf der Wiese stehen. Eine besondere Gestaltungssprache oder Wiedererkennungswert hat die Fläche nicht. Es befinden sich zwei Bänke mit Rückenlehne für Erwachsene auf dem Platz. Aufgrund der Lage der Fläche bietet sie ein Spielangebot für die umliegende Siedlung sowie Strandbesucher mit Fahrrad.

### Ausstattung

SPIELGERÄT	ZUSTAND	SPIELWERT	MABNAHME
Sandkiste mit Kunststoffpalisaden	-gut-	-hoch-	erhalten; Sonnenschutz nötig
Seilbahn	-gut-	-hoch-	erhalten

SPIELGERÄT	ZUSTAND	SPIELWERT	MAßNAHME
Karussell	-abgängig-	-hoch-	abbauen u. ersetzen Lager ist aus- geschlagen
Dreier Reck	-sanierungsbed.-	-mittel-	erhalten; neu streichen Rostansatz
Doppelschaukel	-sanierungsbed.-	-hoch-	sanieren; neu streichen
Wippe (Holz)	-gut-	-hoch-	erhalten
Kletterball	-sanierungsbed.-	-mittel-	sanieren u. erhalten neu streichen, frei mähen, Fallschutz!!
4er Wipptier Fisch	-sanierungsbed.-	-mittel-	sanieren u. erhalten neu streichen, Sitzauf- lage (Holz) erneuern
Wipptier Pferd	-abgängig-	-mittel-	abbauen
Hochwippe	-gut-	-hoch-	erhalten
Kletterturm	-neuwertig-	-hoch-	erhalten

SITZMOBILIAR	ZUSTAND	MAßNAHME
2 Bänke mit Rücken- lehne (Holz)	-sanierungsbed.-	sanieren u. erhalten; Holz abschleifen, streichen

### Zusammenfassung – Spielgeräte

Die Spielgeräte auf dem Gelände sind in Teilen abgängig und sanierungsbedürftig. Einige wenige sind in gutem Zustand. Allgemein müssen Geräte neu gestrichen und der Fallschutzbereich überarbeitet werden. Die Anordnung der Spielgeräte auf der Fläche sollte überplant werden. Das Aufstellen weiterer moderner Geräte sowie Sitzmobiliar wird empfohlen.



## Bewertung der Spielraumqualitäten

Erreichbarkeit	2
Einsehbarkeit	2
Rückzugsraumqualität	1
Gestaltbarkeit	1
Spiel mit Wasser	0
Barrierefreiheit	1
Wiedererkennungswert	0

Abgrenzung zu Verkehrsflächen	2
Vielfältigkeit	1
Aufenthaltsqualität	1
Naturerfahrung	1
Abwechslungsreiche Topografie	0
Generationsübergreifend	0

## Bewertungsschlüssel

Sehr gut – gut	26-18 Pkt
Befriedigend – ausreichend	17-9 Pkt
Ungenügend	8-0 Pkt



## Zusammenfassung – Spielraumqualitäten

Die Spielraumqualitäten für den Kinderspielplatz ‚Kapellenweg‘ erreichen einen Faktor von 12. Damit besitzt die Anlage ausreichende Spielraumqualitäten. Große Defizite ergeben sich bei den Qualitäten Spiel mit Wasser, Wiedererkennungswert und Abwechslungsreicher Topografie und Generationsübergreifend. Die Erreichbarkeit ist über den angrenzenden Radweg sehr einfach. Die Rückzugsraumqualität ist durch die offene und flache Wiese eingeschränkt. Das gleiche bezieht sich auch auf die Aufenthaltsqualität. Bäume und Schatten im Randbereich sind nicht ausreichend. Das freie Gestalten ist auf den Sandflächen möglich aber genau wie die Naturerfahrung mit Einbezug der angrenzenden Gehölzflächen und weiteren Naturmaterialien ausbaufähig.

## Spielflächenbedarf

- MITTEL bis HOCH (touristisches Einzugsgebiet)
- Ein- u. Mehrfamilienhäuser, Geschosswohnungsbau; Überwiegend Ferienhausnutzung mit geringem dauerhaftem Kinderanteil (<20 Kinder);
- Kinderanteil bei 0,1 Kinder p. Haushalt (Ø-Wert Kind p. Haushalt Schönberg: 0,3)
- Nutzungsdruck (6-12 Jahre) für Spielfläche im Quartier XXII u. XXI während Sommermonate ist HOCH
- als Quartiersspielplatz für primär 6-12 Jährig ist die Fläche mit knapp 8000m<sup>2</sup> ausreichend groß; als Ortsbereich-Spielplatz müsste er mind. 10.000m<sup>2</sup> groß sein

## Planungsziele

- Optimierung des Spielflusses zwischen Spielgeräten (Positionen) auf der Fläche
- Verbesserung der Spielraumqualitäten

## Maßnahmenempfehlungen

- Baum und Strauchpflanzungen im Randbereich sowie im Zentrum der Flächen für Schatten, Naturspiel, Aufenthaltsqualität, Rückzugsraumqualität vornehmen
- Radständer aufstellen (Erreichbarkeit überwiegend mit dem Fahrrad)
- Weitere Bankelemente für Eltern, Großeltern aufstellen
- Topografie durch Hügelanlage in die Fläche bringen
- Angrenzenden Gehölzstreifen sowie Schilfflächen für Naturspiel zugänglich machen
- Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten vornehmen; neue aufstellen

PRIORITÄT: MITTEL bis HOCH (touristisches Einzugsgebiet)

GESCHÄTZTER INVESTITIONSBEDARF: 200.000 €

## FAZIT

Der Spielplatz verfügt über überwiegend sanierungsbedürftige Ausstattung mit ausreichenden Spielraumqualitäten. Sein Stellenwert im Spielbezirk ist mittel bis hoch. Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte und dem Nutzungsdruck während der Sommermonate ist der Spielplatz umzugestalten und zu optimieren.