

Auftrag an Bauhof

Dienststelle

Datum: 19.4.2012

Gemeinde Laboe

Eigenbetrieb BT Bauhof

Reventloustraße 20

24235 Laboe

Ausführung (bitte ankreuzen)

☒ sofort

☐ bis zum

☐ Quartal 20..

☐ Kostenvoranschlag erstellen

Auftragserteilung/Kostenanfrage

Folgender Auftrag wird erteilt /Für folgende Arbeiten wird ein Kostenvoranschlag erbeten
(zutreffendes bitte unterstreichen):

Instandsetzung Spielgeräte der Gemeinde:

Spielplatz 1 Langensoll: Kletterturm bis zur Reparatur sperren. Morsche Teile austauschen.


Spielplatz 3 Kurpark: Rutsche mit gebrochener Schweißnaht sperren. Niro-Schmidt beauftragen,
Schweißnaht ordnungsgemäß zu reparieren

Alle anderen Mängelpunkte entsprechend Protokoll.

Kostenlimit:..... €

Budget geplant: ja/nein

Laboe, den 19.04.12



Unterschrift

KONTROLLBLATT ZUR SPIELPLATZÜBERWACHUNG

Spielplatz 1 Langensoll 1

Tag der Kontrolle 29.03.2012 Namen der Prüfer: Dipl. Ing. M. Müller, Amt Probstei


☐ Sichtkontrolle

☐ Funktionskontrolle


☒ Generalinspektion

Gegenstand / Gerät	in Ordnung	Art des Mangels	Mangel beseitigt am	durch Unterschrift
Eingang/Tor / Schild	X			
Zaun/Palisaden/Hecke	X			
Wege	X			
Sandkiste	—			
Sandqualität	X			
Hygiene (Allgemein)	X			
Bänke, Abfallbehälter	X			
Schaukel	X			
hoher Kletterturm mit Hangelteilen, Holz- brücke, Kettengitter Schwebebalken	Bild 01_1 Bild 01_2 Bild 01_3	Balken über Kettengitter morsch- austauschen Haltebalken am Hangelseil morsch- austauschen Turmdach defekt		
Grandplatz mit Tor	Bild 01_5	Torgitter nachschweißen		
Basketballkorb	Bild 01_6	Platte defekt, Grandfläche uneben, verunkrautet		
Ballfangzaun	Bild 01_4	defekt		

Bemerkung:




01-1



01-3




01-2



01-4



04-5



04-6

KONTROLLBLATT ZUR SPIELPLATZÜBERWACHUNG

Spielplatz 3 Kurpark

Tag der Kontrolle 29.03.2012 Namen der Prüfer: Dipl. Ing. M. Müller, Amt Probstei


☐ Sichtkontrolle

☐ Funktionskontrolle


☒ Generalinspektion

Gegenstand / Gerät	In Ordnung	Art des Mangels	Mängel beseitigt am
Eingang/Tor / Schild	X		
Zaun/Palisaden/Hecke	X		
Wege	X		
Sandkiste	--		
Sandqualität		Sand auffüllen, verunkrautet	
Hygiene (Allgemein)	X		
Bänke	X		
Abfallbehälter	X		
Wipptier	X		
Vogelnestschaukel	X	Sand auffüllen	
Spielturm 13,0mX9,0m mit Leiter, Hangelrampe, Rutschstange, Kletternetz, Hangelbalken	Bild 03_1	Dach verrottet (Hersteller Aukamp)	
	Bild 03_2	Rutsche oben seitlich Schweißnaht gebrochen	
	X X X		
	Bild 03_3 X	Kletternetz erneuern	

Bemerkung:



03-1



03-2



03-3



03-4


KONTROLLBLATT ZUR SPIELPLATZÜBERWACHUNG**Spielfeld 4 Gorch-Fock-Ring**

Tag der Kontrolle 29.03.2012 Namen der Prüfer: Dipl. Ing. M. Müller, Amt Probstei

☐ Sichtkontrolle☐ Funktionskontrolle☒ Generalinspektion

Gegenstand / Gerät	In Ordnung	Art des Mangels	Mängel beseitigt am	durch Unterschrift
Eingang/Tor / Schild	X			
Zaun/Palisaden/Hecke	Bild 04_1	Heckenpflanzen nachsetzen, Zaun ergänzen, Durchgang		
Wege	X			
Sandkiste	X			
Sandqualität	X			
Hygiene (Allgemein)	X			
Bänke	X			
Abfallbehälter	X			
Doppelreiß	X			
Wippe	X			
Wackeltier	X			
Metall-Doppelschaukel	X	Sand auffüllen		
Karussell	X			

Bemerkung:



KONTROLLBLATT ZUR SPIELPLATZÜBERWACHUNG

Spielplatz 5 Bauernvogtredde/ Wiese

Tag der Kontrolle 29.03.2012 Namen der Prüfer: Dipl. Ing. M. Müller, Amt Probstei


☐ Sichtkontrolle

☐ Funktionskontrolle

☒ Generalinspektion

Gegenstand / Gerät	In Ordnung	Art des Mangels	Mängel beseitigt am	durch Unterschrift
Eingang/Tor / Schild	X			
Zaun/Palisaden/Hecke	X			
Wege	X			
Sandkiste	X			
Sandqualität	X	Sand auffüllen		
Hygiene (Allgemein)	X			
Bänke	X			
Abfallbehälter	X			
Spielturm mit Rutsche	X			
Kletternetz und Rampe	Bild 05_1	Am Kletternetz fehlt die Plastikcappe der Kopfschraube		
Vogelnestschaukel	X			
Zweierreck	X			
Viererwipptier	Bild 05_3	Am Haltegriff fehlt die Abdeckkappe vom Schraubenloch		
Karussell	Bild 05_4	Lager defekt, Bodenplatten defekt		


Bemerkung:




05-1



05-2



05-3



05-4

KONTROLLBLATT ZUR SPIELPLATZÜBERWACHUNG

Spielplatz 6 Großer Hof

Tag der Kontrolle 29.03.2012

Namen der Prüfer: Dipl. Ing. M. Müller, Amt Probstei

☐

Sichtkontrolle

☐


Funktionskontrolle

☐


Generalinspektion

Gegenstand / Gerät	In Ordnung	Art des Mangels	Mängel beseitigt am	durch Unterschrift
Eingang/Tor / Schild		Schild säubern (Algen)		
Zaun/Palisaden/Hecke	X			
Wege	X			
Sandkiste	X			
Sandqualität		Verunreinigt (Unkraut)		
Hygiene (Allgemein)	X			
Bänke	X			
Abfallbehälter	X			
Wackeltier links	Bild 06_1 Bild 06_2	Am Haltegriff fehlt die Abdeckkappe vom Schraubenloch		
Wackeltier rechts	X			

Bemerkung:



06-4



06-2

DIE BÜRGERMEISTERIN



Gemeinde
Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe - Postfach 60 - 24233 Laboe

DRK-Kindertagesstätte
Frau G. Ludwig
Bauernvogtredder 2
24235 Laboe

Hausanschrift Reventloustraße 20
24235 Ostseebad Laboe

Telefon: 04343/4271-11
Telefax: 04343/1628
Internet: www.laboe.de
e-mail: karin.nickenig@gemeinde-laboe.de

Bank-
verbindung: Sparkasse Kreis Plön
Konto-Nr. 60 001 500
BLZ 210 515 80
Kieler Volksbank eG
Konto-Nr. 56 000 308
BLZ 560 003 08
Postbank Hamburg
Konto-Nr. 131 84-205
BLZ 200 100 20

Datum: 19.4.2012

Kontrolle Spielgeräte

Sehr geehrte Frau Ludwig,

im Rahmen der jährlichen Hauptuntersuchung Spielgeräte sind Mängel festgestellt worden.
Bitte veranlassen Sie deren Beseitigung und stellen Sie sicher, dass bis zur
ordnungsgemäßen Instandsetzung aus Sicherheitsaspekten die Spielgeräte nicht genutzt
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Nickenig

Anlage: Kontrollbericht mit Bildern

KONTROLLBLATT ZUR SPIELPLATZÜBERWACHUNG

Spielplatz 8 Bauernvogtredder Kindertagesstätte DRK

Tag der Kontrolle 29.03.2012 Namen der Prüfer: Dipl. Ing. M. Müller, Amt Probstei




☐ Sichtkontrolle

☐ Funktionskontrolle


☒ Generalinspektion

Gegenstand / Gerät	In Ordnung	Art des Mangels	Mängel beseitigt am	durch Unterschrift
Eingang/Tor / Schild	X			
Zaun/Palisaden/Hecke	X			
Wege	X			
Sandkiste	X			
Sandqualität	X			
Hygiene (Allgemein)	X			
Bänke	X			
Abfallbehälter	—			
Doppelreck	X			
Metall-Rutsche (2,80x1,00 h=1,50m)	Bild 08_3	Holzeinfassung verrottet, am Rutscheneinstieg Sand auffüllen		
Vogelnestschaukel	Bild 08_6 Bild 08_7	Bolzen an linker Kette auswechseln (M8 V2A), Sand an Vogelnestschaukel auffüllen- Abstand Bodenfreiheit mind. 350 mm, Fallschutz min. 200 mm (+200 mm Sicherheit) gem. EN 1177		
Spielturm mit diversen Anbauteilen	Bild 08_1 Bild 08_2	Sprosse an kleinem Podest fehlt Bodenbreit an hohem Turm morsch Sand auffüllen		


Bemerkung:



7-80



9-80



5-80

